



1. 用 Type-c 转 USB-A 型接口的数据线，将 HDS7105 设备与电脑相连；


2. 打开电脑，在电脑的设备管理器里面查看是否识别到设备；如下图



3. 双击打开 Vmix 软件，添加输入；如下图



4. 点击相机，选择设备名称 7105 video in，确认点击 OK;如下图



5. 添加完成; 如下图

